

避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	1	施設名称	あすなる児童公園						
町丁目	野嵩1丁目	所在地	野嵩1-12-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	102.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南西向け)



・避難路の写真(北東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	2	施設名称	まつのおか児童公園						
町丁目	野嵩1丁目	所在地	野嵩1-6-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	112.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	3	施設名称	きさらぎ公園						
町丁目	野嵩1丁目	所在地	野嵩1-43						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	87.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	4	施設名称	のだけ公園						
町丁目	野嵩3丁目	所在地	野嵩3-15-45						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	96.2m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	5	施設名称	ひがし児童公園						
町丁目	野嵩4丁目	所在地	野嵩4-23-17						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	84.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・出入口の写真



・避難所の全景写真②



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	6	施設名称	ふてんま公園						
町丁目	普天間1丁目	所在地	普天間1-22-22						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	70.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	7	施設名称	ながつき児童公園						
町丁目	新城1丁目	所在地	新城1-1-16						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	68.0m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(西向け)



・避難路の写真(東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	8	施設名称	あらしろ児童公園						
町丁目	新城2丁目	所在地	新城2-5-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	69.4m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北向け)



・避難路の写真(南向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	9	施設名称	ちゅんなー公園						
町丁目	喜友名1丁目	所在地	喜友名1-29-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	61.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	10	施設名称	伊佐児童公園				
町丁目	伊佐3丁目	所在地	伊佐3-12-2				
外階段の有無	-	電話番号	-				
標高	2.6m	階層	-				
津波浸水深	4.81 m	高潮浸水深	1 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南西向け)



・避難路の写真(北東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	11	施設名称	伊佐第二児童公園						
町丁目	伊佐2丁目	所在地	伊佐2-21-2						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	5.4m	階層	-						
津波浸水深	3.41	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	12	施設名称	あだん児童公園						
町丁目	大山6丁目	所在地	大山6-26-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	5.0m	階層	-						
津波浸水深	2.69	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(西向け)



・避難路の写真(南東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	13	施設名称	シーサー児童公園				
町丁目	大山6丁目	所在地	大山6-44-8				
外階段の有無	-	電話番号	-				
標高	2.8m	階層	-				
津波浸水深	4.5 m	高潮浸水深	0.08 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	14	施設名称	宜野湾海浜公園				
町丁目	真志喜4丁目	所在地	真志喜4-2-1				
外階段の有無	-	電話番号	-				
標高	3.8m	階層	-				
津波浸水深	2.83 m	高潮浸水深	0 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・出入口の写真



・避難所の全景写真②



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	15	施設名称	市立グラウンド						
町丁目	真志喜3丁目	所在地	真志喜3-25-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	3.4m	階層	-						
津波浸水深	3.8	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	16	施設名称	わかたけ児童公園						
町丁目	真志喜2丁目	所在地	真志喜2-10-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	16.0m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	17	施設名称	いすのき児童公園						
町丁目	真志喜2丁目	所在地	真志喜2-4-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	20.2m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	18	施設名称	ましき児童公園						
町丁目	真志喜3丁目	所在地	真志喜3-12-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	15.0m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	19	施設名称	ゆうな児童公園						
町丁目	真志喜3丁目	所在地	真志喜3-23-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	4.6m	階層	-						
津波浸水深	2.24	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	20	施設名称	森川公園						
町丁目	真志喜1丁目	所在地	真志喜1-24-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	49.8m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	21	施設名称	かたばる公園						
町丁目	字宇地泊	所在地	宇宇地泊751-11						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	3.8m	階層	-						
津波浸水深	3.66	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(西向け)



・避難路の写真(東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	22	施設名称	ガジュマル児童公園						
町丁目	宇宇地泊	所在地	宇宇地泊471						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	14.6m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	23	施設名称	ゆうひ児童公園						
町丁目	宇宇地泊	所在地	宇宇地泊598						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	3.8m	階層	-						
津波浸水深	4.5	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	24	施設名称	青空公園						
町丁目	嘉数4丁目	所在地	嘉数4-617-2						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	13.0m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	25	施設名称	比屋良川公園						
町丁目	嘉数1丁目	所在地	嘉数4-824-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	59.6m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	26	施設名称	嘉数高台公園						
町丁目	嘉数1丁目	所在地	嘉数1-5						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	92.6m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域内	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	27	施設名称	まえはら児童公園						
町丁目	真栄原1丁目	所在地	真栄原1-15-18						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	73.4m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	28	施設名称	ぐんばる公園						
町丁目	真栄原3丁目	所在地	真栄原3-11-1						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	59.2m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	29	施設名称	おおぶき公園						
町丁目	真栄原3丁目	所在地	真栄原3-24-8						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	59.4m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	30	施設名称	佐真下公園						
町丁目	真栄原3丁目	所在地	真栄原3-38						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	75.4m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	31	施設名称	がねこ児童公園						
町丁目	我如古4丁目	所在地	我如古4-15-40						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	97.6m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	32	施設名称	しまし公園						
町丁目	志真志3丁目	所在地	志真志3-16-3						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	99.4m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	33	施設名称	ながた児童公園						
町丁目	長田3丁目	所在地	長田3-27						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	113.4m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	34	施設名称	いこいの市民パーク						
町丁目	宜野湾1丁目	所在地	宜野湾1-14-24						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	87.2m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強


避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	35	施設名称	まつぼっくり公園						
町丁目	字愛知	所在地	愛知2-5						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	113.6m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南西向け)



・避難路の写真(北東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	36	施設名称	あかみち公園						
町丁目	赤道1丁目	所在地	赤道1-5-14						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	101.0m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	37	施設名称	うえはら児童公園						
町丁目	上原1丁目	所在地	上原1-22-8						
外階段の有無	-	電話番号	-						
標高	100.2m	階層	-						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	1	施設名称	グラスias・樹				
町丁目	伊佐3丁目	所在地	伊佐3丁目23番15号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.4m	階層	5階				
津波浸水深	4.96 m	高潮浸水深	0.63 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	2	施設名称	PURECOURT I				
町丁目	伊佐3丁目	所在地	伊佐3丁目23番5号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.2m	階層	5階				
津波浸水深	5.04 m	高潮浸水深	0.94 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	3	施設名称	サンセットたくしマンション				
町丁目	伊佐3丁目	所在地	伊佐3丁目17番1号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.4m	階層	6階				
津波浸水深	5.99 m	高潮浸水深	1.2 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	4	施設名称	シーサイドISA				
町丁目	伊佐3丁目	所在地	伊佐3丁目8番25号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	4.8m	階層	4階				
津波浸水深	3.93 m	高潮浸水深	0 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	5	施設名称	フラワーキャッスル宜野湾				
町丁目	伊佐3丁目	所在地	伊佐3丁目3番7号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.0m	階層	8階				
津波浸水深	6.33 m	高潮浸水深	1.13 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・出入口の写真



・避難所の全景写真②



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	6	施設名称	大栄マンション						
町丁目	伊佐2丁目	所在地	伊佐2丁目7番11号						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	4.2m	階層	5階						
津波浸水深	5	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	7	施設名称	SPACE-D						
町丁目	伊佐2丁目	所在地	伊佐2丁目6番10号						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	6.0m	階層	5階						
津波浸水深	3.77	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)


・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	8	施設名称	トクムラANEX III						
町丁目	伊佐2丁目	所在地	伊佐2丁目9番19号						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	3.4m	階層	6階						
津波浸水深	5.04	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	9	施設名称	大栄マンションⅡ				
町丁目	伊佐2丁目	所在地	伊佐2丁目21番13号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	4.6m	階層	6階				
津波浸水深	4.12 m	高潮浸水深	0 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	10	施設名称	伊利原市営住宅A棟				
町丁目	伊佐4丁目	所在地	伊佐4丁目3番14号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.6m	階層	9階				
津波浸水深	5.34 m	高潮浸水深	0.71 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南西向け)



・避難路の写真(北東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	11	施設名称	伊利原市営住宅B棟				
町丁目	伊佐4丁目	所在地	伊佐4丁目3番15号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.2m	階層	12階				
津波浸水深	5.75 m	高潮浸水深	0.92 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南西向け)



・避難路の写真(北東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	12	施設名称	フラワーキャッスル大山				
町丁目	大山3丁目	所在地	大山3丁目29番14号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	4.6m	階層	6階				
津波浸水深	3.97 m	高潮浸水深	0 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	13	施設名称	トクムラANNEX II				
町丁目	大山3丁目	所在地	大山3丁目29番11号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.6m	階層	5階				
津波浸水深	5.13 m	高潮浸水深	0.12 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(西向け)



・避難路の写真(東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	14	施設名称	トクムラANNEX V				
町丁目	大山3丁目	所在地	大山3丁目23番12号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	3.0m	階層	7階				
津波浸水深	5.27 m	高潮浸水深	0.22 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	15	施設名称	県営大山高層住宅						
町丁目	大山6丁目	所在地	大山6丁目33番1号						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	4.6m	階層	10階						
津波浸水深	3.6	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	16	施設名称	ラグナガーデンホテル						
町丁目	真志喜4丁目	所在地	真志喜4丁目1番1号						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	4.0m	階層	13階						
津波浸水深	3.38	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(西向け)



・避難路の写真(東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	17	施設名称	マンション・カオス						
町丁目	真志喜2丁目	所在地	真志喜2丁目26番15号						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	3.0m	階層	6階						
津波浸水深	4.5	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南向け)



・避難路の写真(北向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	18	施設名称	マッキー802				
町丁目	真志喜2丁目	所在地	真志喜2丁目28番11号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	3.4m	階層	5階				
津波浸水深	3.69 m	高潮浸水深	0 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(西向け)



・避難路の写真(東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	19	施設名称	PTCビル				
町丁目	真志喜3丁目	所在地	真志喜3丁目29番1号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.6m	階層	9階				
津波浸水深	4.21 m	高潮浸水深	0.16 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(東向け)



・避難路の写真(西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル				
整理番号	20	施設名称	池田産業ビル				
町丁目	字真志喜	所在地	真志喜334番地2				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	3.2m	階層	5階				
津波浸水深	4.26 m	高潮浸水深	0 m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分	指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル						
整理番号	21	施設名称	ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス						
町丁目	字宇地泊	所在地	宇地泊558番地8						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	3.6m	階層	12階						
津波浸水深	5.32	m	高潮浸水深	0.47	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南西向け)



・避難路の写真(北東向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル					
整理番号	22	施設名称	Mマンション						
町丁目	字宇地泊	所在地	宇地泊498番地						
外階段の有無	有	電話番号	-						
標高	14.4m	階層	5階						
津波浸水深	0	m	高潮浸水深	0	m	土砂災害警戒区域 【急傾斜地】	区域外	震度	6弱

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(北東向け)



・避難路の写真(南西向け)



避難計画検討に資する避難所及び避難路の確認

現地確認様式

		避難所区分		指定避難所／指定緊急避難場所／津波避難ビル			
整理番号	23	施設名称	伊利原市営住宅C棟				
町丁目	伊佐4丁目	所在地	伊佐4丁目3番16号				
外階段の有無	有	電話番号	-				
標高	2.4m	階層	11階				
津波浸水深	5.64 m	高潮浸水深	0.84 m	土砂災害警戒区域【急傾斜地】	区域外	震度	6強

避難所の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難所の全景写真①



・避難所の全景写真②



・出入口の写真



・看板、避難誘導標識等の写真



避難路(避難所へのアクセス路)の状況

◆現地調査において確認事項(写真撮影による)

・避難路の写真(南東向け)



・避難路の写真(北西向け)

